

# Motor Saugrohrklappe defekt - Touareg I - 7L - V10 TDI Motor BLE

Beitrag von „Kaleun69“ vom 21. September 2021 um 13:48

Wertes Forum,

ich bin seit einem 3/4 Jahr Besitzer eines 7L mit V10 TDI (Motor BLE; Bj 05/2006)

Fahrzeug war zunächst nur als Winterauto gedacht. Spontankauf als Alternative zu Winterkompletträder.

Nach mehreren coronabedingten Dachzelturlaube in 2021 damit, haben wir das Fahrzeug aber derart zu schätzen gelernt,

sodass es unbedingt erhalten bleiben soll. Obwohl er schon eine beachtliche Laufleistung von rund 280t km hat.

Leider kommt aktuell folgender Fehler über VCDS:

Natürlich mit gelbem Alarm im Kombi "Motorstörung...."

012547 Motor Saugrohrklappe (V157) P3103 - 000 - defekt

Ich habe daraufhin über die Messwertaufzeichnung im VCDS festgestellt, dass die angedrosselte Stellung der Saugrohrklappe exakt erreicht wird.

Sollwert 25,3% ==> Istwert 25,3%

Bei der offenen Stellung wird aber der Sollwert 100,6% immer nur mit Istwert 95,9% erreicht.

Aussetzer sind in der Aufzeichnung nicht zu erkennen.

Allerdings gilt das auch für Bank 2, (Soll 100,6% wird auch nur mit Ist 95,9% erreicht) aber dort ohne Fehlereintrag etc.

Kann es sein, dass diese Soll/Ist-Wert Abweichung einseitig zu diesem Fehlereintrag führt?

Weitere Fehler liegen nicht vor. Auch wurden Kabel / Stecker / Massekontakt geprüft.

Anlernen der Saugrohrklappe ist nicht vorgesehen, bzw. über VCDS nicht möglich.

Kann jemand dazu einen Tipp geben? Bzw. woran kann dieser Fehler noch liegen?

Grüßle aus dem Schwabenland