

## **Geber 2 für NOx**

**Beitrag von „Mars701“ vom 4. Oktober 2021 um 13:31**

Ich habe den Stecker mit Kontaktspray eingeweicht, dann mit einer feinen Nadel in den Pins rumgebohrt, danach konnte ich den Fehler löschen, ging vorher nicht mehr.

mal sehen wie lange ich ruhe habe!