

# Öl unten am Motor

**Beitrag von „CR123“ vom 26. Oktober 2021 um 10:01**

Bei mir wurde da vor einem Jahr was instandgesetzt. Laut Werkstattmeister gibt es bei diesen Motoren zumindest teilweise das bekannte Problem, dass die Schraubverbindungen im Bereich Motor/Getriebe ab Werk mangelhaft abgedichtet sind.