

# Öl unten am Motor

**Beitrag von „CR123“ vom 29. Oktober 2021 um 09:41**

Soviel ich weiß wurden andere Schrauben verwendet und diese beim Einbau neu abgedichtet - seither ist Ruhe.