

Öl unten am Motor

Beitrag von „CR123“ vom 29. Oktober 2021 um 09:41

Soviel ich weiß wurden andere Schrauben verwendet und diese beim Einbau neu abgedichtet - seither ist Ruhe.