

Loch in Karosse hinter dem Rücklicht links

Beitrag von „NewDriver“ vom 9. November 2021 um 16:20

Hallo Nicole,

vielleicht eine Membran zum Abbau des Überdruckes beim Türenschießen. Bei meinem 7P klackert auch im hinteren Bereich etwas wenn ich die Tür schließe.

Mal ausprobieren!

L.G.