

Dinge gibt es... einfach das Spiegelglas abgefallen

Beitrag von „coala“ vom 12. November 2021 um 16:55

Servus zusammen,

bislang hielten sich ja im Grunde die Beschwerden über verlorenen Spiegelgläser bei allen Baureihen des Touareg, zumindest hier im Forum, doch in Grenzen.

Dass die (dauerhafte) Benutzung der Spiegelheizung hierfür ursächlich ist, das glaube ich allerdings nicht. Der Feind von hart oder mindestens zähelastisch aushärtenden Klebern sind vielmehr häufige Temperaturschwankungen, wenn die Wärmeausdehnungskoeffizienten der eingesetzten Materialien untereinander signifikant differieren.

Die Spiegelheizung wird ja nur lauwarm, und wie Peter schon ausführte, müssten dann in heißen Gebieten reihenweise die Spiegelgläser abfallen.

Für das Versagen von Klebestellen kommen ja diverse Faktoren in Betracht, zuallererst angefangen mit unzureichender Oberflächenvorbereitung, sprich, die zu verklebenden Flächen sind nicht blitzsauber und fett- sowie silikonfrei. Der Kleber kann "schlecht" sein durch Überlagerung, falsche Lagerung, eine schlechte Charge, der Dosierroboter hat Murks gebaut, Einwirkungen von Chemikalien von außen (Sprühöle etc.), bei doppelseitigen Klebepads passte der Anpressdruck nicht oder oder oder...

Ein Serienfehler wird das, zumindest beim Touareg, allerdings kaum sein, dafür liest man hier zu wenig. Gegenbeispiel: In der Serie mangelhafte/ungeeignete Verklebung des Dachkantenspoilers samt Rückruf der Fahrzeuge in die Werkstätten.

Ärgerlich ist es als persönlich Betroffener - wie immer - aber freilich trotzdem.

Grüße

Robert