

# Pfeifgeräusche aus dem Motorraum

**Beitrag von „Parasol“ vom 19. Januar 2022 um 10:48**

Beim VW T5/T6 (analog) ist das vermeintliche Turbo-Pfeifen oft eine defekte Krümmerdichtung oder die mehrteilige Dichtung Krümmer/Turbolader. So oder so weisen aber verräterische Rußspuren den Weg. Smoker oder Lecksuchspray oder Spülmittellösung sind erste Hilfsmittel.

Das oft vermutete „Abblasen“ des Turbos von Wastegate-Ladern mit dem charakteristischen Geräusch machen unsere (T5/Touareg) VTG-Lader nicht.