

Touareg 4.2 FSI Motorprobleme ? Rasselt/Klackert wenn Nockenwellensensor angeschlossen

Beitrag von „alphatester“ vom 10. Februar 2022 um 20:12

Auch wenn die Kette gemacht wurde. Welche Teile sind reingekommen, also welche Qualität?

Ggf ist auch die NW VERSTELLUNG AUF DER BANK DEFEKT ODER FALSCH JUSTIERT