

Touareg 4.2 FSI Motorprobleme ? Rasselt/Klackert wenn Nockenwellensensor angeschlossen

Beitrag von „alphatester“ vom 10. Februar 2022 um 21:04

Ja, deswegen hab ich am Ende auch auf den Versteller getippt. Aber ich denke dass der Fehler unmittelbar nach dem Kettenwechsel da war und der Schrauber einen Workaround geschaffen hat. Sauber ist das nicht. Ich hab vom V8 FSI keine Unterlagen. Deswegen weiss ich nicht wie die Verstellung arbeitet. Vielleicht hilft google