

# Totalausfall mit nassem Fußraum Fahrerseite

Beitrag von „Maik30952“ vom 4. März 2022 um 10:28

Na das da von Werk keiner Wasser rein schüttet ist mir bewusst. [ ] [ ] [ ] [ ]

Sry wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe.

Die Quelle des Wassers habe ich leider noch nicht gefunden... ich habe aber die Abläufe vom Schiebedach im Verdacht. [ ]

Ansonsten wüsste ich nicht woher sonst noch Wasser eindringen könnte.

Ich weiß das der kabelstrang mit schwarzem Gewebe umwickelt ist, nur innerhalb dieses Gewebes gibt es zwei Kabel die nur mit tape zusammen sind. Finde ich sehr fragwürdig als werkseitige Verbindung.