

Heizungsproblem

Beitrag von „mazelto“ vom 8. März 2022 um 10:34

[Zitat von coala](#)

Servus Markus,

zur Thematik Ladekontrollleuchte und Geräusche Servolenkung würde ich zunächst vermuten, dass die Spannung des Keilrippenriemens zu gering ist, bzw. dieser evt. mit Öl kontaminiert wurde und nun bei Belastung Schlupf entwickelt.

Grüße

Robert

Hallo Robert,

Danke für diese Info. Ich wusste garnicht, dass der V10 überhaupt einen Riemen hat. Kommt man da einfach dran, bzw. kann man das selber machen?