

Keilrippenriemen

Beitrag von „cruiser59“ vom 20. April 2022 um 18:06

Ja, da hast du recht.

> Spannrolle doch nicht vollständig entspannt --- doch, vollständig entspannt.

> Führung falsch, falsch aufgelegt --- nein, alles richtig.

> falscher Riemen --- Ist der falsche Riemen. Ca. 5cm zu kurz wie ich jetzt weis.

Habe mir den Artikel noch mal genau angeschaut und dort gab es bez.Baujahr noch eine Einschränkung 2010-2011, die ich übersehen habe. Und meiner ist 2012 (Modelljahr 13)

An anderer Stelle, und dort hatte ich geschaut, stand 2010-2018.

Seis drum. Hab einen neuen bestellt.

Danke noch für deine Antworten