

Bremsscheiben innenseitig abgefahren. Kann/darf das so schon sein?

Beitrag von „Krock1200“ vom 3. Mai 2022 um 13:47

Hallo, ich bin neu hier im Forum und bitte um Euren Rat.

Ich habe in 06/20 einen Touareg 3 für 3 Jahre ins Privatleasing genommen. Der Touareg war ein Direktionsfahrzeug mit EZ 04/19 und ich haben ihn mit 17tkm übernommen.

Jetzt war der Wagen mit 34tkm das erste Mal beim TÜV. Eine Plakette wurde nicht erteilt aufgrund „Bremsscheibe VA links und rechts innen Tragbild mangelhaft“. Nach Rücksprache mit dem Prüfer gibt es Rost und Riefen und es handelt sich hier nicht um Kleinkramerei. Somit wären jetzt an der VA zwei Bremsscheiben mit Belägen fällig; und das nach 19Mon und 17tkm - Autsch ☹☹

Meine Frage - Kann bzw. darf das sein? Ich hatte das Fahrzeug in der Leasingzeit bereits 2x zur Inspektion (Wartungspaket inklusive) und zuletzt Ende Februar. Hier wurde nie etwas beanstandet. Klar ist das VW sagen wird das ist Verschleiß und somit nicht Teil der Garantie bzw. wartungspaket. Ich bin aber schon etwas erschüttert das mach 35tkm die Scheiben fertig sind und nicht da sie gleichmäßig abgefahren wurden.