

T1 V6 TDI, Motorcode BKS Fehler P2425 AGR Ventil oder AGR Magnetventil

Beitrag von „jtroendle“ vom 16. Mai 2022 um 13:47

Hallo Martin,

Aktuelle Fehlercodes P2108 und P2425 bei dem mit dem no Name ODB2 Stecker und Torque Light.

Übrigens Motorcode ist ein BKS.

ich habe nochmals tiefer im Internet gegoogelt 😊 darin hat dann ein Touran User von seiner Drosselklappe gesprochen.

Bei mir ist dann genau dieses Symptom das sich der Motor noch etwas schüttelt also ein etwas ruppiges ausschalten vorhanden:

Original aus anderem Thread:

(Diese Klappe hat eh nur 2 Aufgaben: 1. Beim Abschalten des Dieselmotors soll diese Klappe sich sehr schnell schließen. Grund: Ein "weicher" Auslauf des Motors, damit sich der Motor sich nicht so schüttelt. Also, nur Komfort.... braucht kein Mensch.)

Für mich stellt sich nun die Frage ist das Problemkind :

[059 131 063 D](#) Regelklappe

welche im hinteren bereich des Motors ist.

Oder das blöde Ventil.

[059 131 503 H](#) Abgasrueckfuehrungsventil

Oder doch die Drosselklappe 059145950A,

Grüsse in die Schweiz..... Ich bin immer Donnerstags im Office in Kloten 😊