

# System Standheizung und Türöffnung gestört behoben, Fehler Start-Stopp weiter vorhanden

Beitrag von „W.-Karsten“ vom 21. Mai 2022 um 09:11

Hallo, nachdem mein VCDS am 1. April bekommen habe, habe ich eine Aufzeichnung im Fahrbetrieb vorgenommen.

Daten Batteriespannung, Ladezustand und Ladestrom und Entladestrom und noch weitere Daten.

Da mir angezeigt wurde 20,2 Volt und 102% geladen aber keine Ladeströme oder Entladeströme aufgezeichnet wurden, obwohl die Lima ordentlich Amper erzeugt. Kamm als Fehler nur der Batteriemanager in Frage.

Habe ich wechseln lassen. Seit dem funktioniert wieder Start Stopp.

Bin jetzt einige Kilometer gefahren und keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt.

Natürlich nach Einbau noch mal im Fahrbetrieb eine Aufzeichnung erstellt. Alle Werte plausibel.

Ein Bauteil kann so viele Fehler nach ziehen und das System durcheinander bringen.

Damit ist dieses Thema mit Erfolg Abgeschlossen.

Es Grüßt ein zufriedener Touareg Fahrer 😊😊😊😊