

Problem mit Luftfederung Fehlercode 01770

Beitrag von „Aick“ vom 25. Mai 2022 um 22:57

Hallo Yaandy,

ich hatte vor einiger Zeit die gleichen Probleme . Habe dann im Kofferraum das Steuergerät ausgebaut und dabei gemerkt das einer der Beiden Stecker Feuchtigkeit hatte und Teils die Kontakte oxidiert waren. Habe dann alles trocken gemacht und siehe da ging wieder ohne Probleme. Nach 4-5 Monaten hatte ich das gleiche wieder , auch wieder trocken gemacht und ging wieder. Ich denke es liegt wohl an der Umwandlung des Kabelbaums der mit einer Art Stoff umwickelt ist die zieht wohl Feuchtigkeit in den Stecker,

Grüße

Aick