

Radioempfang nach Himmelausbau schlecht

Beitrag von „coala“ vom 12. Juni 2022 um 14:33

Servus Tim,

die Antennen für den Radioempfang sind in der Heckscheibe und im Dachspoiler verbaut. Ich vermute im Zusammenhang mit der Demontage des Dachhimmels, dass sich da wohl eine Steckverbindung der Antennenanschlüsse gelöst haben wird und nun nur noch eine beschränkte Anzahl an Antennen zum Empfang zur Verfügung steht.

Grüße

Robert