

MKL leuchtet, 2 Fehler ausgelesen

Beitrag von „denko31“ vom 13. Juni 2022 um 20:04

Hallo zusammen

Habe nichts dazu im Forum gefunden. MKL leuchtet plötzlich, mit VCDS 2 Fehler ausgelesen.

Geber für NoX (G295), P1033 00 Signal zu klein und P20EE 00 Wirkungsgrad zu niedrig.

Was denkt ihr.. Lambdasonde tauschen?

Danke und schönen Gruss

Code

```
9691          -          Geber          für          NOx          (G295)
              -          Sporadisch    -   unbestätigt  -   geprüft   seit   00
              Umgebungsbedingungen:                letzter
```

Berechnete NOx-Konzentration hinter Turbolader
Ventil

Außentemperatur: 26.5 °C

Alles anzeigen

Code

17277

- SCR NOx Katalysator Bank 1
Warnleuchte EIN - bestätigt - P20EE 00 [237]
Umgebungsbedingungen: geprüft seit letzter Lös

SCR Fehlerschw

Partikelfilter: unverbrannter Kraftstoff berechnet
Mittlere Temperatur des
Langfristige Anpassung der Reduktionsmitteldosierung: 1

Readiness: 1 1 0 0 0

Alles anzeigen