

# Qualm aus der Radhausschale und der linken Motorhälfte

**Beitrag von „Maxxe“ vom 15. Juli 2022 um 19:51**

So leute wollte euch mal auf den Aktuellen Stand halten.. Es ist die Ventildeckel dichtung die vom Vorbesitzer mit Dichtmasse provisorisch von außen geklebt wurde..

Allerdings brauch ich ja jetzt ein neuen Ventildeckel so wie ich gehört habe da es die dichtung ja nicht einzeln gibt order irre ich mich da ?? ☐☐☐

Gruß Maxxe