

Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „Bergheimer“ vom 17. Juli 2022 um 09:11

Moin,

von 1994 -2002 war der 4.2 V8 mit Zahnriemen für den
Antrieb der Einlass-Nockenwellen ausgestattet.

VG

didi