

# Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „CH\_Touareg\_V8“ vom 17. Juli 2022 um 11:46

[Zitat von Bergheimer](#)

Moin,

von 1994 -2002 war der 4.2 V8 mit Zahnriemen für den

Antrieb der Einlass-Nockenwellen ausgestattet.

VG

didi

Macht für mich keinen Sinn da es den Touareg erst seit 2002 gibt ☹