


# Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „CH\_Touareg\_V8“ vom 22. Juli 2022 um 14:58

Also nun weiss ich auch nicht mehr weiter laut ElsaWin und ETKA hat mein Model eine Kette  um die aber zu wechseln + Spanner neu muss der Motor raus ...ja geil xD dann werd ich mal in meinem Umkreis ne Halle mit Bühne suchen