

Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „coala“ vom 25. Juli 2022 um 13:11

Servus,

laut Schema sollte der rechts eigentlich an der gleichen Stelle sitzen, lediglich verdeckt vom Zahnriemenschutz. Verbaut hinter einem Kunststoffdeckel, hinter dem die betreffende Antriebswelle (genau wie links) sitzt. (Links und rechts betrachtet, wenn du vor dem Motor stehst).

Grüße

Robert