

# Klimabedienteil ohne Funktion

**Beitrag von „coala“ vom 1. August 2022 um 14:49**

Servus,

grundsätzlich hat sich bis zum Facelift Ende 2014 nichts daran geändert. Das FL bekam neue Drehsteller und die Beleuchtung wurde weiß statt rot. Allerdings wurde die Beleuchtungsfarbe selbst teilweise schon auch bei Fahrzeugen kurz vor dem Facelift geändert, darauf solltest du immer achten auf der Suche.

Unterschiede gibt es in Bezug auf den Verbau einer 2-Zonen-Climatronic oder der 4-Zonen-Version. Die Bedienteile sind softwaremäßig unterschiedlich codiert. Ebenso besitzen die Bedienteile bei Fahrzeugen mit Sitzheizung im Fond zwei Tasten hierfür mehr und auch bei Fahrzeugen mit Sitzbelüftung sind extra Tasten vorhanden.

Dass ohne das Bedienteil auch über das RNS nichts einzustellen geht kann schon durchaus sein, denn so wie das aussieht, ist im Bedienteil auch ein Interface CAN/LIN-Bus integriert. Ich würde da also schon auf die exakt passende Teilenummer achten in diesem Fall, zumal sich die Bedienteile von 2- und 4-Zonen-Klima rein optisch nicht unterscheiden.

Grüße

Robert