

RNS 850 erkennt iPhone nach iOS-Update nicht mehr

Beitrag von „Mastermind1967“ vom 9. August 2022 um 16:34

Seit iOS Update 15.5 habe ich folgendes Problem:

Beim Verbinden über Kabel und MediaIn verbindet das System das iPhone 13, sofern überhaupt, nur nach mehrmaligem Trennen und Wiederherstellen der Kabelverbindung.

Wenn es denn mal funktioniert hat, scheint das System das Batteriemanagement des Telefons dahingehend zu beeinflusse, dass die Akkuleistung sehr schnell abnimmt, als ob das Fahrzeug den Strom aus dem Akku zieht. Hatte dieses Problem vorher nicht.

Zusatz: A2DP - Freischaltung hat bei meinem Zossen nicht funktioniert, so dass ich auf die Leine angewiesen bin, Bluetooth- Telefonie (auch freigeschaltet) funktioniert tadellos.

Hat jemand ein ähnliches Problem und vielleicht sogar die Lösung?

Dank im Voraus!