

Nervöses Hin- und Herschalten zwischen 7. und 8. Gang

Beitrag von „mxpanda“ vom 9. August 2022 um 16:51

Hi Marco,

Ich kann Dir nur halb weiterhelfen, indem ich Dir mitteilen kann, dass meiner die Softwareversion 2469 auf der ECU hat und dieses Verhalten nicht zeigt.

Falls Du also einen fähigen Tuner in der Nähe hast, könnte der dies sicherlich rückrüsten.

Gruß

Matthias