

AGR-Durchsatz zu klein

Beitrag von „coala“ vom 12. August 2022 um 09:13

Servus,

es gibt [hier ein dazu passendes Thema](#) in dem auch von einem Zusammenhang mit der Umgebungstemperatur gesprochen wird. Scheinbar kann auch die gar nicht so selten auftretende Problematik mit "Zahnausfall" am Stellmechanismus der Drosselklappe ursächlich sein.

Grüße

Robert