

# **Knacken im Armaturenbrett**

**Beitrag von „Coronet“ vom 19. August 2022 um 18:41**

Ich habe eine 4-Zonen-Climatronic. Der defekte Stellmotor bzw. die Klappe muss im Armaturenbrett in der Mitte der rechten Seite liegen, man hört das deutlich. Dann werde ich mich demnächst wohl mal zu meinem KFZ-Meister begeben.