

VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an

Beitrag von „coala“ vom 27. August 2022 um 15:55

[Zitat von joerg Eisenbrandt](#)

[...] Anlasser dreht ca. 1 Sec. bricht dann ab. Battspannung in dem Moment 8,5V. ABER, wenn ich Starthilfe mit einer externen Batterie leiste, springt er sofort an. Ich kann auch mit der Batterie im Kofferraum Starthilfe geben. Das passt dann nicht zum Fehler Kurbelwellensensor. [...]

Servus,

da gibt es zwei plausible Möglichkeiten:

- 1.) Die neue Batterie ist fehlerhaft (ja, das gibt's, wenn auch selten)
- 2.) Das Fahrzeug hat ein Problem mit der Masseverbindung, daher der hohe Spannungsabfall beim Start. Tipp: Masseband und Schraubverbindungen kontrollieren.

Grüße

Robert