

# VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an

**Beitrag von „pe7e“ vom 28. August 2022 um 06:53**

Hallo [joerg Eisenbrandt](#) ,

schau mal nach Relais J581 - das schaltet die Batterien beim Startvorgang parallel.

Es kann sein, das dieses Relais im Betriebswarmen Zustand nicht schließt oder nicht angesteuert wird. Hierfür müsstest du die Ursache finden.

Besorg dir am Besten dafür das SSP 298 - da ist ab Seite 21 das Konzept mit den 2 Batterien im V10 erklärt. Da wird auch darauf eingegangen wie die Batterien, Relais und Steuergeräte arbeiten. Das ist je nach Ladezustand der Batterien nämlich unterschiedlich.

Gruß Peter