

Luftfeder Abschluss Restdruck Ventil oxidiert

Beitrag von „Siofor“ vom 3. September 2022 um 07:51

Hallo Forum, hatte jemand schon mal das Problem das an der Anschluss Fläche wo man das restdruck Ventil einschraubt alles oxidiert ist. Verliere hier auch massiv Luft. Andere Seite ist auch betroffen aber noch dicht.

<https://youtube.com/shorts/3kxslnTnju0?feature=share>