

Luftfeder Abschluss Restdruck Ventil oxidiert

Beitrag von „pe7e“ vom 3. September 2022 um 08:17

Hi,

Das ist auf kurz oder lang bei allen so. Die Dichtfläche vom Ventil selbst ist meist noch i.o. Ergo: neues Ventil besorgen und einbauen.

Gruß Peter