

Luftfeder Abschluss Restdruck Ventil oxidiert

Beitrag von „coala“ vom 3. September 2022 um 09:54

Servus,

ich hatte da vor langen Jahren schon mal drauf hingewiesen, samt Fotos der "gefährlichen" Stelle, dass es hier aufgrund der ungünstigen Materialpaarung zu elektrochemischer Korrosion kommt. Empfohlen Abhilfemaßnahme: Behandlung des Bereichs um die Verschraubung mit Sprühwachs um den Zutritt des Elektrolyten (Wasser) zu verhindern.

Grüße

Robert