

Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

Beitrag von „juma“ vom 20. September 2022 um 11:37

Servus,

war es beim TI nicht auch so -analog zum Rest der Komzernflotte-, dass beim Verstellen des linken Spiegels der rechte Speigel die Bewegung mitgemacht hat, nur eben in die entgegengesetzte Richtung?

Damit man beim Fahrerwechsel eben nur einmal einstellen muss. Hat zumindest mein Firmen-T5 auch.

Eventuell ist da etwas aktiviert und erzeugt diese (hier nicht gewollte) Funktion.