

Standheizung Touareg 7P 2012, Handsender lässt sich nicht anlernen

Beitrag von „VCDS-Dreamer“ vom 5. Oktober 2022 um 14:44

Hallo Peter,

das STG 18 ist in der STH verbaut, somit muss die komplette STH getauscht werden.

Kosten ca. 2000€ bei VW. Deshalb möchte ich es nicht auf bloßen VW Verdacht tauschen lassen.

Irgendwie reden wir einander vorbei.

Da hast Du Recht natürlich brauchen alle Empfänger bis heute eine 12V Versorgungsspannung zum Anlernen und Schalten, aber das Schaltsignal ist nicht mehr 12V+ sondern ein E-BUS Signal das der Empfänger beim Einschalten erzeugt.

Die alten Empfänger haben 12V+ geschaltet da hast Du auch recht.

Schade das Du so empfindlich reagierst, ich möchte dein Wissen bestimmt nicht anzweifeln.

Es würde mich freuen wenn ich weiter mit dir rechnen kann.

Mir stellt sich Frage ist das STG 18 defekt oder liegt der Fehler in den Tiefen der Diagnose (Codierungen) vielleicht ist da etwas verstellt.

LG

Udo