

Fehler 01776: Bedienungseinheit für Niveauregulierung (E281)

Beitrag von „coala“ vom 26. Oktober 2022 um 17:10

[Zitat von othu](#)

[...]

E94 - Beheizter Fahrersitzregler

E95 - Beheizter Beifahrersitzregler

E128 - Beheizter hinterer linker Sitzschalter mit Regler

E129 - Beheizter hinterer rechter Sitzschalter mit Regler

E281 - Bedieneinheit zur Regelung der Aufhängungshöhe

Z20 - Linke Unterlegscheibe Strahlheizelement

Z21 - Rechte Unterlegscheibe Strahlheizelement

[...]

Alles anzeigen

Servus,

Glückwunsch zur Lösung und danke für die Rückmeldung 🙌.

Darf ich fragen, woher diese höchst interessanten Bezeichnungen aus der Liste stammen?

Grüße

Robert