

Fehlermeldungen: ABS / Stabilitätskontrolle, ESC, ACC und Front Assist, Parkbremse, Fehler Fahrwerk

Beitrag von „rfciz“ vom 4. Dezember 2022 um 20:29

Hatte bei meinem T2 V6 245 PS Bj 2013 Laufleistung um 90.000 km innerhalb von 1,5 Jahren drei- viermal kurz ESC-Warnleuchte mit Motorleistungsrosselung im gemäßigten Fahrbetrieb, die jeweils von selbst nach einigen Sekunden verschwand.

Die genaue Ursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Das Fahrzeug habe ich kürzlich meinem Sohn übergeben und wäre für Hinweise, die ich gerne weitergeben möchte, dankbar (Korrosion Raddrehzahlsensoren?)

Rolf