

# **01826 Lenkwinkelgeberkalibrierung wird nach abstellen des Fahrzeuges immer wieder vergessen und muss neu angelernt werden.**

**Beitrag von „v6nightliner“ vom 6. Dezember 2022 um 15:23**

Hi,

ich hatte nach dem Fehler die Lenkwinkelgeberkalibrierung erfolgreich durchgeführt. Ich war glücklich. Doch nach dem abstellen des Fahrzeuges immer wird diese immer wieder vergessen und muss neu angelernt werden. 😞

01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30 000 - -

Also wieder kalibriert; Fehler Niveau und Bremse im Display drauf wieder verschwunden. Eine halbe Stunden rumgefahren. Alles okey gebremst das Auto hoch und runter gefahren "Niveau" alles gut. Keine Fehler mehr!  
Doch nach dem Abstellen hat er die Kalibrierung wieder vergessen. Hä??.

Vielleicht könnt ihr mir damit weiterhelfen. Danke

Was wurde schon gemacht?

1 andere Wicklfedern verbaut

danach

1 Lenksäulensteuergerät komplett mit Lenkstockhebeln und Winkelfeder

Damit hatte ich genau das gleiche Problem. Es hat nicht gebracht.

Wo kann ich jetzt weitersuchen?

Danke

01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30 000 - -

01119 - Signal für Gangerkennung 000 - - - Sporadisch