

Toureg springt manchmal erst nach 15 Minuten Wartezeit an

Beitrag von „Buettn“ vom 19. Dezember 2022 um 16:19

Kein Fehler und kein Starten bei betriebswarmen Motor spricht für den KW-Sensor.

Hast du den Sensor inzwischen erneuert und kannst berichten?