

# **Toureg springt manchmal erst nach 15 Minuten Wartezeit an**

**Beitrag von „Tilo Landgraf“ vom 19. Dezember 2022 um 17:58**

Nein der Sensor stand nicht drinnen. Ein Indikator war das der Drehzahlmesser beim erfolglosen Starten sich nicht bewegt hat.

Sensor heute getauscht- keine schöne Arbeit- seit dem geht er.

Schaun mer mal.

Danke für die Hilfe hier.

Frohes Fest

Tilo