

Toureg springt manchmal erst nach 15 Minuten Wartezeit an

Beitrag von „Tilo Landgraf“ vom 24. Dezember 2022 um 09:39

Den Hersteller habe ich mir nicht gemerkt.

Der Sensor liegt halt hinter zwei Schläuchen und obwohl der nur unter einer Schraube befestigt ist ist es eine Strafarbeit. Die Stecker dann wieder zu verbinden ging nur mit 2 Montiereisen. VW setzt 1,5 Stunden.

Ich bin nun einige Tage gefahren und er startet einwandfrei.

Nochmal die Symptome:

Starter dreht kräftig durch

Nach 2 bis 3 Sekunden unterbricht der Wagen den Vorgang automatisch

Es wird nicht gezündet und

Der Drehzahlmesser macht beim durchdrehen keinen Hupfer

Viele Grüße und ein frohes Fest

Tilo