

Leuchtweitenregulierung nicht korrekt

Beitrag von „hfparig“ vom 13. Januar 2023 um 21:01

Hallo

an unserem 7L BJ 2007 Luftfahrwerk, Cenon mit Kurvenlicht und Abbiegelicht wurde der ABS Sensor hinten links getauscht. Jetzt arbeitet die LWR nicht mehr sauber. Heißt beim Zünden fahren beide Scheinwerfer hoch und runter sowie nach links und rechts. Beim fahren sind dann die Scheinwerfer von der Höhe her unterschiedlich. Der rechte ist deutlich tiefer als der linke.

Im Bordcomputer ist kein Fehler. Könnte evtl ein falscher Sensor verbaut worden sein?