

Leuchtweitenregulierung nicht korrekt

Beitrag von „Hannes H.“ vom 13. Januar 2023 um 21:24

Hast du dir mal die Sensoren für die Höhe des Fahrwerks angesehen? Die stecken gerne mal fest, mit dem ABS-Sensor hat das nichts zu tun.

MfG

Hannes