

Zylinderkopf Demontage Motortyp CRCA - neue Kopfdichtung

Beitrag von „Hollowman“ vom 1. Februar 2023 um 20:46

Dieses Fehlverhalten vom AdBlue System hatte ich auch mal, lag bei mir daran dass ich ihn vor einer Reise (vorsorglich) komplett voll gemacht hatte OHNE vorherige Meldung.

Konnte aber den AdBlue Füllstand mit VCDS Resetten, dannach alles wieder Takko.