

# Bremswirkung vorne einseitig

**Beitrag von „coala“ vom 9. Februar 2023 um 08:54**

Servus Klaus,

die Messwerte liegen deutlich zu weit auseinander, das ist zu Recht beanstandet. Vermutlich wird hier ein oder mehrere Bremskolben festgegammelt sein, das sollte eine Werkstatt prüfen.

Ob ein Fahrzeug bei ungleichmäßiger Bremswirkung nach einer Seite zieht, das hängt immer vom Lenkrollradius ab und ist keineswegs ein Indiz, dass die Bremse deswegen in Ordnung ist.

Der Touareg hat "nur" eine Nebelschlussleuchte. Und bei der würde ich dann mal das Leuchtmittel prüfen bzw. gleich austauschen, ebenso die Kontakte auf Korrosion und ausreichenden Federdruck checken.

Grüße

Robert