

Bremswirkung vorne einseitig

Beitrag von „celica1992“ vom 17. März 2023 um 15:33

Auf alle Fälle ist die Windschutzscheibe getauscht worden, sind ja keine kleine Steinschläge mehr drauf.

Der Fehlereintrag laut Tüv war: DF 102 Spurhalte/Spurwechsel-Assistent Kamera Multifunktions-Kamera interner Fehler

Die Kamera hat aber einwandfrei funktioniert. Es wurde nie ein Fehler angezeigt. VW hat dann festgestellt das die Heizung für die Kamera defekt ist. Warum VW jetzt die Scheibe getauscht hat?