

Touareg 7p

Beitrag von „Aufsteiger“ vom 4. April 2023 um 11:24

Vielen Dank Peter für deine rasche Antwort.

Entspannung ist angesagt. Folgendes hat sich ereignet: Zwei der sechs Keilrippenriemen haben sich während der Fahrt aufgelöst und haben sich um den in unmittelbarer Nähe befindenden Öldruckschalter/Sensor gewickelt und dabei das Kabel zerstört. Tja, Sachen gibt's, die gibt's garnicht.

Gruß

Franz-Peter