

Funktionalität Nachtsichtunterstützung scheinbar verändert nach Steuergeräte-Austausch

Beitrag von „coala“ vom 13. Mai 2023 um 19:00

[Zitat von didip](#)

Außerdem war vor dem Wechsel des Steuergerätes das Nachtsichtbild sofort da. Jetzt dauert es eine Weile.

Servus,

das ist, wie bereits geschrieben, immer so beim ersten Aufruf nach dem Losfahren und auch bei meinem Fahrzeug nicht anders. Die Ladezeit liegt bei gut 5 Sekunden aufwärts.

[IMG_6239.jpg](#)

[Zitat von didip](#)

[...] Es bleibt immer das durchgestrichene Fußgängersymbol im Display. Sonst passiert nichts. Auch nicht, wenn dunkel und Abblendlicht an.

Hast du mal geprüft, ob - siehe auch Beitrag #3 - die Vorwarnfunktion beim Front Assist aktiv geschaltet ist?

[IMG_6241.jpg](#)

Ansonsten sieht das eben immer so aus:

[IMG_6240.jpg](#)

Grüße

Robert