

Keine Klimaanlage mehr

Beitrag von „coala“ vom 12. Juni 2023 um 20:10

Dann bitte noch mal den VCDS-Scan mit laufendem Motor (ca. 2000 UPM) durchführen. Inkl. Wert Niederdruck.

Grüße

Robert